AU

Kårehogen

Arkeologisk utredning

Kårehogen 1:28 m.fl., Morlanda socken, Orust kommun

Oscar Ortman

Rapport 2007:19

BOHUSLÄNS MUSEUM



Kårehogen
Oscar Ortman
Rapport 2007:19

Kårehogen

Arkeologisk utredning
Kårehogen 1:28 m.fl., Morlanda socken, Orust kommun

Bohusläns museum
Rapport 2007:19

ISSN 1650-3368
Författare Oscar Ortman
Layout, grafisk form och teknisk redigering Gabriella Kalmar
Omslagsbild Foto taget av Oscar Ortman. Fotot visar Kårehogen och 1846 års gärdesgård från norr
Tryck TH tryck, Uddevalla
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket medgivande 90.8012
Kartor godkända från sekretessynpunkt för spridning Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742

BOHUSLÄNS MUSEUM
Museigatan 1, Box 403, 451 19 Uddevalla
tel 0522-656500, fax 0522-656505
www.bohusmus.se

Innehåll

Sammanfattning 5
Bakgrund 5
Landskapsbild 5
Naturlandskap 5
Kulturlandskap 7
Fornlämningsmiljö 7
Metod 9
Resultat 9
Kulturhistoriska lämningar 9
Resultat gentemot undersökningsplanen 9
Materialets potential 9
Slutsatser samt åtgärdsförslag 11
Referenser 13
Litteratur 13
Otryckta källor 13
Tekniska och administrativa uppgifter 14
Figurförteckning 15
Bilagor 15



Figur 1. Utsnitt ur GSD-Röda kartan/Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Sammanfattning

I februari 2007 Utförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning på fastigheten Kårehogen 1:28 med flera Morlanda socken, Orust kommun. I samband med den arkeologiska utredningen framkom tidigare icke kända förhistoriska boplatsindikationer på två ställen. Boplatsindikationerna utgjordes av ett stolphål, en härd och ett skävstensflak. Fynden utgjordes av en knacksten, slagen flinta samt förhistorisk keramik (figur 5).

Resultatet från den arkeologiska utredningen innebär följande:

Inför den fortsatta projekteringen anser Bohusläns museum att hänsyn måste tas till de två nyupptäckta områdena med indikationer på förhistoriska boplatser. Detaljplanen måste anpassas efter de nyupptäckta boplatserna. Ett andra alternativ är att man fördjupar de antikvariska insatserna med arkeologiska förundersökningar för att klarlägga fornlämningarnas omfattning och art.

Bakgrund

Inför planerad bostadsbyggnation på fastigheterna Kårehogen 1:28 med flera, Morlanda socken, Orust kommun, Västra Götalands län, utförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning av det område som kan komma att beröras av planerad byggnation. Utredningen utfördes på uppdrag av Morlanda Fastighets KB och i enlighet med den undersökningsplan som Bohusläns museum upprättat på anmodan av exploatören. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit del av undersökningsplanen. Utredningen utfördes utan kravspecifikation från Länsstyrelsen. Undersökningsplanen är daterad 2006-12-14.

Landskapsbild

Naturlandskap

Planområdet är beläget på nordvästra Orust, direkt söder om Morlanda naturreservat. Det ligger drygt 600 meter sydväst om Morlanda säteri på två fastigheter under Kårehogen. Topografiskt utgörs området av ett mindre höjdparti, cirka 10-30 m ö.h., som skjuter in från nordväst i den flacka Morlandadalgången. Höjdområdet kallas ”Rompan”, ett namn som avser en topografiskt säregen naturformation (Ortnamn i Göteborgs och Bohus län 1963). Uppe på höjdryggen utgörs jordarten av grusig sand. Ner mot åkermarken i dalgången dominerar finsand och silt. På andra sidan dalgången, i sydöst, vidtar ett större skogbevuxet bergsområde, Store Hamn. Dalgången utgörs främst av gammal åkermark kantad av ädellövskog,



Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighets kartan, blad 8019–8029, med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:20 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

främst ekskog. På sluttningarna ner mot åkermarken finns ett antal avsatser, väl avgränsade av mindre partier med kalberg.

Kulturlandskap

På laga skifteskartan från 1846 är den aktuella delen av Kårehogen markerad som kohage, äng och äckror det vill säga före detta åkermark. Enligt laga skifteskartan utgjordes den västra delen och den centrala delen av utredningsområdet av äckror. I Kohagen finns en rund markering som kan vara en av de gravhögar som omnämns av Axel Emanuel Holmberg (Holmberg 1979). I områdets västra del finns en hägnad som sträcker sig i nord - sydlig riktning, dess södra sträckning är identisk med den som finns dokumenterad på laga skifteskartan. Hägnadens norra del är uppbruten i modern tid.

I utredningsområdets södra del finns även två byggnader belagda på laga skifteskartan (figur 4).

Fornlämningsmiljö

Direkt norr om utredningsområdet ligger Morlanda 221 som förundersöktes av Bohusläns museum 1991. Vid undersökningen framkom rikligt med slagen flinta och flera husindikerande anläggningar i form av stolphål och en väggränna. Anläggningarna innehöll bränd lera, keramik och ett sländtrissefragment, vilket talar för en datering till äldre järnålder. Flintan kan dateras till Lihult- alternativt gropkeramisk kultur (Ortman 1996).

2005 utförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning inför en planerad golfbana på Morlanda Säteri. Av de sex förundersökningsområden som påträffades vid utredningen ligger Förundersökningsområde 3 strax nordost om Kårehogen, eventuellt kan de nyupptäckta boplatsindikationerna utgöra en del av boplatsen Morlanda 221 (Lundin 2006:13)

Inom utredningsområdet finns en registrerad fornlämning, Morlanda 219, en rest sten/gränssten. Av 1695 års geometriska uppmätning av Ebilsslätts och Bergs ägor framgår att den resta stenen markerar gränsen mellan Ebilsslätt, Kårehogen och Morlanda.

I sin beskrivning av fornlämningarna i Morlanda socken nämner Axel Emanuel Holmberg följande:

”Och et större antal dyliga [grafhögar] ligga spridda öfver moarne uti Kårehogens kohage. Uti en höjd på detta ställe finner man färdiggjorda pilspetsar af flinta och en stor myckenhet afslagna flisor af samma stenart, tydligen fallna vid utarbetnig av flintredskap” (Holmberg1979:321f.).



Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med utredningsområdet och närliggande fornlämningar markerade. skala 1:10 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Figur 4. Rektifierad karta, del av 14-N Morlanda 254. Skala 1:4 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Metodik

Fältarbetet genomfördes medelst sökschaktsgrävning med grävmaskin utrustad med planeringsskopa. Påträffade anläggningar och fynd mättes in med GPS och dokumenterades genom enkel beskrivning och eventuell fotografering. En del osäkra mörkfärgningar grävdes för att fastställa om det var frågan om anläggningar eller ej. Sammanlagt grävdes 25 schakt. Schaktens sammanlagda längd uppgick till 140 meter.

Resultat

På de centralt belägna terrasserna i undersökningsområdet framkom boplatsindikationer i from av ett stolphål, ett skärvstensflak och fynd av slagen flinta samt keramik. Förundersökningsområdena kunde lätt avgränsas topografiskt, tack vare de terrasserade sluttningarna åt söder och sydväst (figur 5).

Kulturhistoriska lämningar

I den sydvästra delen av utredningsområdet påträffades tre husgrunder. Dessa är markerade som HG1 , HG 2, och HG 3 på figur 5. En av husgrunderna finns markerad på lagaskifteskartan. De andra två är antagligen av ett senare datum. Intill de två yngre husgrunderna finns även ett område med fossil åkermark (figur 5). Området var upptaget som åkermark på 1930 års ekonomiska karta, vilket talar för att det inte kan vara allt för gammalt.

Resultat gentemot undersökningsplanen

De misstankar om ytterligare förhistoriska boplatser på Kårehogen, som väcktes i undersökningsplanen, kunde bekräftas av 2007 års arkeologiska utredning. Inom de centrala delarna av utredningsområdet finns boplatsindikationer från yngre stenåldern och brons-/järnåldern.

Materialets potential

Boplatsindikationerna från yngre stenålder och brons-/järnålder innehar, tillsammans med de redan tidigare kända uppgifterna om fornlämningsmiljön på Kårehogen, en stor kunskapspotential. Holmbergs uppgifter om gravar i Kårehogens kohage kunde inte bekräftas, framför allt på grund av att arkivmaterialet inte gick att få fram innan fältarbetsfasen. När väl arkivmaterialet var tillgängligt visade det sig att Holmbergs uppgifter är väl värda att beakta inför en eventuell förundersökning.



Figur 5: Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan 8019, Kårehogen 1:28 m.fl. Med grävda schakt och arkeologiska iakttagelser markerade. Skala 1:2 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Bohusläns museum bedömer att de påträffade förhistoriska boplatsindikationerna kan bidra till en ökad förståelse av den rika fornlämningsmiljön vid Kårehogen och Morlanda säteri.

Slutsatser samt åtgärdsförslag

I samband med den arkeologiska utredningen framkom tidigare icke kända förhistoriska boplatsindikationer på två ställen. Boplatsindikationerna utgjordes av ett stolphål, en härd och ett skävstensflak. Fynden utgjordes av en knacksten, slagen flinta samt förhistorisk keramik (figur 5).

Resultatet från den arkeologiska utredningen innebär följande:

Inför den fortsatta projekteringen anser Bohusläns museum att hänsyn måste tas till de två nyupptäckta områdena med indikationer på förhistoriska boplatser, FU 1 och FU 2. Detaljplanen måste anpassas efter de nyupptäckta boplatserna. Ett andra alternativ är att man fördjupar de antikvariska insatserna med arkeologiska förundersökningar för att klarlägga fornlämningarnas omfattning och art.



Figur 6: Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan 8019, Kårehogen 1:28 m.fl. Med de två föreslagna förundersökningsområdena markerade. Skala 1:2 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Referenser

Holmberg, Axel Emanuel. 1979 (1867). *Bohusläns historia och beskrifning*. Uddevalla.

Lundin, Ingela. 2006. *Morlanda Golfbana, Arkeologisk utredning, Morlanda 2:1, Bäcken 1:5 och 2:1, Kårehogen 1:2 och 1:28, Morlanda socken, Orust kommun*. Bohusläns museum. Rapport 2006:13.

Ortnamn i Göteborg och Bohuslän, band VIII. 1963. *Ortnamnen i Orusts västra härad*. Lund.

Ortman, Oscar. 1996. *Arkeologisk förundersökning, Kårehogen 1:37, del av Morlanda 221, Morlanda socken, Orust kommun*. Bohusläns museum. Rapport 1996:16.

Otryckta källor

Skifteshandlingar. Karta över alla ägor till Kårehogen upprättad vid lagaskifte 1846 14-Morlanda 254.

Tekniska och administrativa uppgifter

BM dnr:	NOK 1189-2006
BM pnr:	A324
Län:	Västra Götalands län
Kommun:	Orust
Socken:	Morlanda
Fastighet:	Kårehogen 1:28 m.fl.
Ek. karta:	8019, 8029
Läge:	X 6459700 Y 1247300 Z 10-30
Koordinatsystem:	RT 90 2,5 gon V
Höjdsystem:	-
Uppdragsgivare:	Morlanda Fastigheters KB, Morlanda säteri 145, 474 93 Ellös
Ansvarig institution:	Bohusläns museum
Projektledare:	Oscar Ortman
Fältpersonal:	Pia Claesson, Oscar Ortman
Fältarbetstid:	14–15 februari 2007
Arkeologtimmar:	32
Undersökt yta:	41 500 m^2
Arkiv:	Bohusläns museums arkiv
Fynd:	Inga fynd omhändertogs

Figurförteckning

Figur 1. Utsnitt ur GSD-Röda kartan/Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighets kartan, blad 8019 och 8029, med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:20 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med utredningsområdet och närliggande fornlämningar markerade. skala 1:10 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Figur 4. Rektifierad karta, del av 14-N Morlanda 254. Skala 1:4 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Figur 5: Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan 8019, Kårehogen 1:28 m.fl. Med grävda schakt och arkeologiska iakttagelser markerade. Skala 1:2000.Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Figur 6: Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan 8019, Kårehogen 1:28 m.fl. Med de två föreslagna förundersökningsområdena markerade. Skala 1:2000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-04-16. Dnr 601-2007/742.

Bilagor

Bilaga 1. *Tabell 1. Schaktbeskrivning med fyndredovisning*

BILAGA 1. *Tabell 1. Schaktbeskrivning med fyndredovisning*

Schaktbeskrivning

Schakt nr: 100, 105, 109 och 113
Topografi: Svagt mot sydöst sluttande betes-/skogsmark. Området begränsas i NNV – NNÖ av bergs-/hällmark samt tomtmark. I NNV växer ett glest bestånd av björk, avverkning har skett helt nyligen.
Storlek och djup: Schakten är mellan 5-7 x 1,5 meter, 0,40-0,55 meter djupa och fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan gulbrun finsand samt enstaka sten.
Anläggningar/fynd: -

Schakt nr: 115
Topografi: Flackt mot norr sluttande skogsmark, gles lövskog. Begränsas i nordnordväst av gärdesgård/väg, i väst och östsydöst av mindre bergsklackar och i syd markerad brantare sluttning.
Storlek och djup: 7x1,5 meter, 0,35 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös finsand ovan rödbrun sand.
Anläggningar/fynd: I schaktets mitt, inmätt som A119, är ett stolphål alternativt mindre grop. Anläggningen var 0,3 meter i diameter och 0,2 meter djup. Fyllningen bestod av svartbrun finsand, 1 flintavslag, 1 keramikskärva. Anläggningen snittades och grävdes till 50 %.
Inga övriga fynd i schaktet.

Schakt nr 124
Topografi: Flack parti, sadelläge, mellan berg-/hällmark. I sydväst sluttar skogsmarken relativt brant ner mot en dalsänka och i nordöst en sluttning mot ett lägre något sankare område.
Storlek och djup: 10x1,5 meter, 0,2 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart något grusig finsand ovan rödbrun grusig sand.
Anläggningar/fynd: I södra delen spridda förekomster av slagen flinta och skärvig - skörbränd sten. Den skärviga stenen bildar eventuellt ett 1,0 x 0,9 meter stort skärvstensflak

Schakt nr 138
Topografi: Flack mot nordöst sluttande skogsmark mellan mindre bergsryggar (NNV-SSÖ).
Storlek och djup: 6x1,5 meter, 0,2 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan rödbrun något grusig sand.
Anläggningar/fynd: Ett fåtal flintavslag.

Schakt nr 142
Topografi: Flack mot norr sluttande skogsmark på nordsidan av mindre bergsrygg (NNV-SSÖ).
Storlek och djup: 7x1,5 meter, 0,4 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan rödbrun något grusig sand.
Anläggningar/fynd: Rikligt med slagen flinta, både grövre och finare avslag, däribland ett plattformsavslag med en trolig bipolär slagteknik. Vissa av avslagen är eld-/värmepåverkade.

Schakt nr 146
Topografi: Terrass mellan bergsryggar (NNV-SSÖ), skogsmark. Vidsträckt utsikt mot sydöst och dalgång.

Storlek och djup: 4x1,5 meter, 0,3 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brun finsand samt enstaka sten.
Anläggningar/fynd: -

Schakt nr 150
Topografi: Terrass närmare västra sidan av mindre bergsrygg (NNV-SSÖ) i skogsmark.
Storlek och djup: 4x1,5 meter, 0,5 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan ovan brun något grusig finsand, alven består av gulbrun finsand.
Anläggningar/fynd: Keramikskärva mynningsbit, enstaka slagen flinta.

Schakt nr 154
Topografi: Terrass närmare västra sidan av mindre bergsrygg (NNV-SSÖ) i skogsmark.
Storlek och djup: 8x1,5 meter, 0,35 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan gulröd något grusig finsand.
Anläggningar/fynd: Måttligt med slagen flinta.

Schakt nr 165
Topografi: Terrass närmare västra sidan av mindre bergsrygg (NNV-SSÖ) i skogsmark.
Storlek och djup: 4,5x1,5 meter, 0,25 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan svartbrun finsand, alven består av gulbrun finsand.
Anläggningar/fynd: Enstaka sotfläckar. Måttligt med slagen flinta.

Schakt nr 169
Topografi: Flack sluttning mot sydöst mellan mindre bergsryggar (NNV-SSÖ) i skogsmark.
Storlek och djup: 6x1,5-3 meter, 0,3 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brun grusig, stenig sand och berg.
Anläggningar/fynd: -

Schakt nr 173
Topografi: Smal passage i sydväst sluttning mellan mindre bergsryggar (NÖ-SV) i skogsmark. Vid utsikt mot sydväst och dalgång.
Storlek och djup: 5x1,5 meter, 0,2- 0,3 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan grusig, stenig brun sand.
Anläggningar/fynd: Keramikskärvor (grovt gods) samt rikligt med flinta.

Schakt nr 177
Topografi: Mot sydväst sluttande skogsmark mellan mindre bergsryggar (NÖ-SV). Vid utsikt mot sydväst och dalgång.
Storlek och djup: 5x1,5 meter, 0,3-0,4 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brun grusig, stenig finsand.
Anläggningar/fynd: Måttligt med flinta samt skörbränd sten (härdrest?).

Schakt nr 181
Topografi: Mot sydväst sluttande skogsmark.
Storlek och djup: 7x1,5 meter, 0,4 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brun grusig, stenig finsand.
Anläggningar/fynd: En eventuell grop i schaktets mitt.

Schakt nr 185
Topografi: Nedan mindre bergsklack i sydväst sluttande skogsmark.

Storlek och djup: 4x1,5 meter, 0,35 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brun grusig, stenig finsand.
Anläggningar/fynd: -

Schakt nr 189
Topografi: Terrass i sydöstsluttning nedan bergsrygg (NÖ-SV). Skogsmark.
Storlek och djup: 7x1,5 meter, 0,2 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brun grusig, stenig finsand.
Anläggningar/fynd: Rikligt med slagen flinta, grova såväl som fina avslag. I schaktets nordöstra del rikligt med skörbränd sten, härd? ungefär 0,6 meter till 0,7 meter stor.

Schakt nr 193
Topografi: Mot sydöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård.
Storlek och djup: 5x1,5 meter, 0,3-0,5 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brungul finsand.
Anläggningar/fynd: -

Schakt nr 197
Topografi: Mot sydöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård.
Storlek och djup: 8x1,5 meter, 0,3-0,4 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brungul finsand.
Anläggningar/fynd: -

Schakt nr 211
Topografi: Mot sydöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård. Vidsträckt utsikt mot dalgång.
Storlek och djup: 4x1,5 meter, 0,3meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brungul finsand.
Anläggningar/fynd: -

Schakt nr 215
Topografi: Mot sydöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård. Vidsträckt utsikt mot dalgång.
Storlek och djup: 5x1,5 meter, 0,3-0,4 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brungul finsand.
Anläggningar/fynd: -

Schakt nr 219
Topografi: Mot sydöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård. Vidsträckt utsikt mot dalgång.
Storlek och djup: 10x1,5 meter, 0,3 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brungul finsand.
Anläggningar/fynd: -

Schakt nr 226
Topografi: Mot sydöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård. Vidsträckt utsikt mot dalgång.
Storlek och djup: 5x1,5 meter, 0,3 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brungul siltig finsand.
Anläggningar/fynd: -

Schakt nr 235
Topografi: Mot sydöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård. Vidsträckt utsikt mot dalgång.
Storlek och djup: 7x1,5 meter, 0,3-0,5 meter djupt. Fyllningen utgörs av humös brunsvart finsand ovan brungul siltig finsand.
Anläggningar/fynd: -

Historiska anläggningar

Husgrund *HG 1*A201
Topografi: Mot sydöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård. Vidsträckt utsikt mot dalgång.
Beskrivning: 7x3,5 meter (SSÖ-NNV), 0,2-0,7 meter hög. Övertorvad med enstaka synliga stenar i ytan och med ett spisröse i sydväst 1,2x1,2 meter och 0,4 meter högt. Beväxt med 2 ekar.

Husgrund *HG 2*A206
Topografi: *Intill1,5 meter sydöst om A202.* Mot sydöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård. Vidsträckt utsikt mot dalgång.
Beskrivning: 10x4meter (SSÖ-NNV), 0,2-0,6 meter hög. Övertorvad beväxt med 2 lövträd.

Gränsröse *HG 3* *A210*
Topografi: Mot sydöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård. Vidsträckt utsikt mot dalgång.
Beskrivning: Röse, närmast runt, 0,7 meter i diameter och 0,2-0,4 m högt, bestående av ett 10-tal stenar 0,1-0,35 (vanligen 0,2) meter stora. I röstets sydvästra kant ett kantställt stenblock 0,4 högt och 0,2 meter brett och tjockt.

Husgrund A285
Topografi: Terrass i svagt mot nordöst sluttande skogsmark, intill gärdesgård. Vidsträckt utsikt mot nordöst och dalgång.
Beskrivning: 6x5 meter (SV-NÖ), 0,3 meter hög. Övertorvad med enstaka synliga stenar i ytan beväxt med 3-4 mindre lövträd.

AU

Kårehogen

Oscar Ortman

Rapport 2007:19